

傷んだ道路の舗装を直す工事のお知らせ

◆はじめに

日頃より東京都の道路事業に対し ご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
 この度 案内図の箇所において、路面補修工事を行うこととなりましたのでお知らせいたします。
 この工事は、傷んだ舗装を新しくすることにより、皆様に安全な通行をして頂くための工事です。
 皆様には、工事期間中ご不便をお掛けすることと存じますが、通行の安全に十分配慮し工事の早期完成に努めますので、ご理解・ご協力くださいますようお願いいたします。
 なお、お気づきの点がございましたら、下記までご連絡をお願いいたします。

◆工事の場所と日時について

工 事 件 名	路面補修工事(30南東の6)	
工 事 場 所	東京都多摩市鶴牧三丁目地内から同市落合二丁目地内まで	
路 線 名	一般都道町田日野線(第156号)多摩モノレール通り	
施 工 期 間	平成 30年 10月中旬 ~ 平成 30年11月下旬	
施 工 時 間	〈昼間作業〉 午前 9:00 ~ 午後 6:00 〈夜間作業〉 午後 8:00 ~ 翌午前 6:00	
工 事 概 要	工事延長	L=131.55m
	舗装版切断	1式
	車道舗装工	2,778㎡
	区画線設置	1式

◆工事による影響などについて


工事箇所は、本線からの側道のため幅員が狭いため、車両通行止による施工となります。
 (裏面：参考迂回ルート図)
 状況により休日に作業をすることがあります。
 通行止めによる迂回、振動・騒音等、ご不便をおかけいたしますが、最小限にとどめるよう配慮いたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

◆工事に関するお問い合わせ・ご相談について

施工者：株式会社 上野組	TEL 042-554-1769
現場代理人 和賀智	TEL 090-5515-4096

発注者：東京都南多摩東部建設事務所
 補修課 工事担当 TEL 042-720-8653
 町田西工区 TEL 042-797-8333


◆工事箇所の案内




参考迂回ルート図

凡例 通行止め箇所 —
参考迂回ルート →


施工区画 ①



施工区画 ③



施工区画 ②



施工区画 ④

